

Справочная таблица по эксплуатационным показателям изделий **MultiDeck** в зависимости от указанного временного интервала

Справочная таблица показывает, какие вероятные изменения во внешнем виде могут произойти в изделиях **MultiDeck**, крепёжных или декоративных элементах по прошествии определенного временного интервала. Данные изменения являются следствием нормальной эксплуатации террасы и в вопросах предоставления гарантии не рассматриваются.

Срок эксплуатации: до 5 лет

Террасная доска:

- снижение прочности на изгиб на 11,9 % за указанный временной интервал (данный пункт на эксплуатацию оказывает незначительное воздействие, так как снижение происходит равномерно с течением времени);
- выгорание поверхности на 4 порога цветоразличения (4 тона) (параметры в пределах ТУ);
- незначительное изменение геометрии торцевых частей и толщины стенок (параметры в пределах ТУ);
- в отсутствие ухода за террасой (настилом), указанного в рекомендациях по эксплуатации, возможно появление черных пятен на поверхности доски.

Фасадная панель:

- выгорание поверхности на 4 порога цветоразличения (4 тона) (параметры в пределах ТУ).

Комплекующие монтажные (клипсы):

- пластиковые клипсы: без изменений;
- металлические клипсы: очаги поверхностной коррозии (не более 25% поверхности клипсы к концу указанного периода).
- оцинкованные метизы: незначительная коррозия.

Комплекующие декоративные (планки, заглушки):

- алюминиевая планка окрашенная: сколы, отслоения ЛКП от воздействия агрессивной среды и эксплуатационных нагрузок;
- заглушка торцевая: выгорание на 1-2 тона от основного цвета;
- заглушка торцевая: незначительное отклонение по плоскостности у заглушек.

Срок эксплуатации: от 5 до 10 лет

Террасная доска:

- снижение прочности на изгиб на 4,8 % за указанный временной интервал по отношению к показателю предыдущего периода (данный пункт на эксплуатацию оказывает незначительное воздействие, так как снижение происходит равномерно с течением времени);
- выгорание поверхности не более 1 порога цветоразличения (параметры в пределах ТУ);
- незначительное изменение геометрии торцевых частей с последующей стабилизацией к 10 году (параметры в пределах ТУ).
- изменение геометрии торцевых частей (параметры в пределах ТУ);
- на рабочей поверхности наблюдаются слабо выраженные следы износа (царапины, потертости);
- в отсутствие ухода за террасой (настилом), указанного в рекомендациях по эксплуатации, возможно появление черных пятен на поверхности доски.

Фасадная панель:

- выгорание поверхности не более 1 порога цветоразличения (параметры в пределах ТУ);
- отклонений от геометрии не выявлено;

- грязевые отложения в замковых частях и профиле теснения, в отсутствие ухода, указанного в рекомендациях по эксплуатации, снижают общее восприятие панели.

Комплекующие монтажные (клипсы):

- изменение цвета пластиковых клипс с черного на тёмно-серый ;
- снижение эластичности пластиковых клипс (вторичное использование при ремонтных работах крайне не желательно)
- металлические клипсы – поверхностная коррозия (до 75% поверхности);
- оцинкованные метизы – коррозия, сопровождаемая снижением прочности.

Комплекующие декоративные (планки, заглушки):

- алюминиевая планка окрашенная: многочисленное отслоение ЛКП на планках от воздействия агрессивной среды и эксплуатационных нагрузок (требуется местная покраска или замена на новое изделие по усмотрению клиента);
- заглушка торцевая: выгорание на 1 тон от основного цвета с окончательной стабилизацией;
- заглушка торцевая: геометрия стабилизирована.

Срок эксплуатации: от 10 до 15 лет

Террасная доска:

- снижение прочности на изгиб на 2,5 % за указанный временной интервал по отношению к показателю предыдущего периода (данный пункт на эксплуатацию оказывает незначительное воздействие, так как снижение происходит равномерно с течением времени);
- выгорание поверхности не происходит (цвет стабилизировался);
- изменение геометрии по отношению к прошлому периоду не выявлено;
- рабочая поверхность приобретает четко выраженные следы износа (царапины, сколы краев, белёсые дорожки по местам наибольшей проходимости);
- в отсутствие ухода за террасой (настилом), указанного в рекомендациях по эксплуатации, возможно появление черных пятен на поверхности доски.

Фасадная панель:

- выгорание поверхности не происходит (цвет стабилизировался);
- отклонений профиля от основной плоскости не более 2-3 мм (параметры в пределах ТУ).
- грязевые отложения в замковых частях и профиле теснения, в отсутствие ухода, указанного в рекомендациях по эксплуатации, снижают общее восприятие панели.

Комплекующие монтажные (клипсы):

- цвет стабилизирован;
- значительное снижение эластичности пластиковых клипс (вероятны одиночные изломы изделий на настиле)
- металлические клипсы (рядовые) – коррозия, сопровождаемая снижением прочности,
- металлические клипсы (стартовые) - выборочная сквозная коррозия.
- оцинкованные метизы – выборочная сквозная коррозия, сопровождаемая потерей прочности (иными словами может произойти излом).

Комплекующие декоративные (планки, заглушки):

- алюминиевая планка окрашенная: полное отслоение ЛКП на планках от воздействия агрессивной среды и эксплуатационных нагрузок (требуется полная перекраска планки или замена на новую по усмотрению клиента);
- заглушка торцевая: цвет стабилизирован;
- заглушка торцевая: геометрия стабилизирована.